

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»
с 07.09.2015г. переименовано в
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»
Постановление Администрации г.Сургута
от 14.03.2014г. № 626)



Руководитель ОСЗН
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

С.В. Хрипков

05 марта 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А



С.В. Хрипков

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Адрес объекта 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а. (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avers@admsurgut.ru.

Сведения о размещении объекта:

Здание стоящее здание четырёхэтажное здание с одним подземным этажом, общей площадью 2191 кв.м.

Земельный участок (да, нет) ДА; 2191 кв.м.

Год постройки здания: 1988 год, последнего капитального ремонта: 2004 год.

Предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный в 2015 году.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

Юридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avers@admsurgut.ru.

Основание для пользования объектом: Оперативное управление.

Форма собственности: Государственная.

Территориальная принадлежность: Муниципальная.

Вышестоящая организация (наименование) Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, дом 8.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: Физическая культура и спорт.

Виды оказываемых услуг волейбол, баскетбол, настольный теннис, спорт глухих (инвспорт).

Форма оказания услуг: На объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с нарушениями слуха.

Пиковая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 351 человек;
- вместимость помещений:
- спортивный зал: 50/15 человек;
- теннисный зал 150/15 человек;
- тренажёрный зал большой: 30/2 человек;
- тренажёрный зал малый: 15/2 человек;
- пропускная способность : 99 человек.

1.7 Участие в исполнении ИПР инвалида. Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановка «УВД», чётная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «УВД», нечётная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона вдоль домов, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «Спорткомплекс», чётная сторона:

- маршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;

Остановка «Спорткомплекс», нечётная сторона:

- маршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30; № 40;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. Нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да.

3.2.4 Перекрестки: Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
Вход (входы) в здание	«ВНД»
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

Зывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
 категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
 ьтельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ*

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в капитальном ремонте
Вход (входы) в здание	Нуждается в капитальном ремонте
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается в капитальном ремонте
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в капитальном ремонте
Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в капитальном ремонте
Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в капитальном ремонте
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в капитальном ремонте
Все зоны и участки	Нуждается в капитальном ремонте и в индивидуальном решении с ТСР

Зывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
 с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2 Период проведения работ В рамках реализации Муниципальной программы «Доступная среда
 2014-2020г.г.», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013
 1978, для МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» запланировано: 2014 год – разработка проектно-
 ной документации и проведение капитального ремонта в 2015 году.

3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
 ечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно доступен.

4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

- Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства архитектуры;

- Разработка проектно-сметной документации;

Согласование с вышестоящей организацией, собственником объекта;

- Согласование с общественными организациями инвалидов.

Примечание: заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Примечание: Акт обследования МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А,

от 05.03.2014 года.

5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://vmeste.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» сентября 2013 г.,

2. Акта обследования объекта: от «05» марта 2014 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

*Паспорт составлен работами группы
по паспортизации объектов социальной
сферы города Сургут при координационном
Совете по делам инвалидов города Сургут
(протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*



С.В. Хрипков

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

1.2. Адрес объекта: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avers@admsurgut.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание четырёхэтажное здание с одним подземным этажом, общей площадью 2812,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ДА; 2191 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта 2004 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального в 2015 году.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avers@admsurgut.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.

1.9. Форма собственности: Государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, дом 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: Физическая культура и спорт.

2.2 Виды оказываемых услуг волейбол, баскетбол, настольный теннис, спорт глухих (инвоспорт).

2.3 Форма оказания услуг: На объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 351 человек;

- вместимость помещений:

- игровой зал: 50/15 человек;

- теннисный зал 150/15 человек;

тренажёрный зал большой: 30/2 человек;

тренажёрный зал малый: 15/2 человек;

- пропускная способность : 99 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида. Да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «УВД», чётная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;

- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «УВД», нечётная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;

- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона вдоль домов, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «Спорткомплекс», чётная сторона:

- маршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;

Остановка «Спорткомплекс», нечётная сторона:

- маршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30; № 40;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да.

3.2.4 Перекрестки: Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается в капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в капитальном ремонте
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в капитальном ремонте
8	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном ремонте и в индивидуальном решении с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Главный инженер МБОУ
ДОД СДЮСШОР «Аверс»
тел. 8 (3462) 52-54-08



В.В. Самсонов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта «МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а».

г. Сургут

«05» марта 2014г.

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»).
- 1.2. Адрес объекта: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее четырехэтажное здание с одним подземным этажом, общей площадью 2812,5 кв. м;
 - здание железобетонное, оборудовано центральными системами водоснабжения, теплоснабжения, канализации, системой электроснабжения, системой вентиляции, с одним центральным входом и одним запасным выходом.
 - наличие прилегающего земельного участка - да; 2191 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988г., год последнего капитального ремонта 2004.
- 1.5. Дата проведения капитального ремонта 2015г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1а.

2. Характеристика деятельности МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

- 2.1. Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:
 - физическая культура и спорт: реализация дополнительных образовательных программ (ДОП) в соответствии с лицензионными требованиями;
 - платные спортивно-оздоровительные услуги;
 - приносящая доход деятельность.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом :
становка «УВД», четная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона, имеются перепады высоты до 15см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «УВД», нечетная сторона:

- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена пешеходная зона вдоль домов, имеются перепады высоты до 15см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется.

Остановка «Спорткомплекс», четная сторона:

- маршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;

Остановка «Спорткомплекс», нечетная сторона:

- маршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30, № 40;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.5 Перепады высоты на пути: есть перепады высот. Их обустройство для

инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* – называется один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

Где указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно, ВНД-В - временно недоступно для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: в МБОУ ДОД

ОСШОР «Аверс» необходимы работы по созданию условий доступности для категорий инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается в капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в капитальном ремонте

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в капитальном ремонте
8.	Все зоны и участки	Нуждаются в капитальном ремонте и в индивидуальном решении с ТСР.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

2. Период проведения работ: В рамках реализации Муниципальной программы «Доступная среда г. Сургута 2014-2020г.г.», утверждённой постановлением Администрации города от 13.12.2013 №8978, для МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» запланировано: 2014 год – разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта в 2015 году.

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен.

4. Для принятия решения требуется:

- согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией, собственником объекта;
- согласование с общественными организациями инвалидов.

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта РФ zhit-vmeste.ru.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
Входа (входов) в здание	на 3 л.
Путей движения в здании	на 5 л.
Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Согласовано:

Меститель директора департамента
Архитектуры и градостроительства,
Меститель председателя рабочей группы

Усов А.В.
« » 2014 г.

Члены рабочей группы:

Начальник отдела комплексной застройки
территорий города Департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города

 Мокринская И.А.
«___» _____ 2014 г.

Начальник архитектурно-планировочного
отдела Департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города

 Лесникова О.А.
«___» _____ 2014 г.

Главный специалист отдела муниципального
заказа и комплексной безопасности департамента
культуры, молодежной политики и спорта

 Крюкова Т.С.
«___» _____ 2014 г.

Начальник проектного отдела
КУ «УКС»

 Смычкова Т.И.
«___» _____ 2014 г.

Заместитель начальника отдела капитального
строительства
КУ «УКС»

 Ефимкина К.А.
«___» _____ 2014 г.

Представители общественных организации инвалидов

Руководитель региональной общественной
организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»

 Филатов С.И.
«___» _____ 2014 г.

Директор Сургутского филиала Регионального
общественного движения инвалидов
для сурдоглухонемых ХМАО-Югры «Преобразование»

Богатый В. Г.
«___» _____ 2014 г.

Руководитель Сургутской общественной организации

инвалидов Всероссийского общества инвалидов

 Соколова Л.Е.
«___» _____ 2014 г.

Паспорт совещания

*Рабочей группой по паспортизации объектов
социальной сферы города Сургута при Координаци-
онном Совете по делам инвалидов города Сургута
(протокол №4 от 26 декабря 2014 года)*

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией.	Капитальный ремонт
			Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытие пешеходных путей.	С	Оборудовать: предупредительно- информационными наземными тактильными указателями, обозначающими направление движения или изменения рельефа.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Отсутствуют выделенные места для автотранспорта инвалидов.	Все	Разместить парковочные места для инвалидов на расстоянии не далее 50м от входа в здание с нанесением разметки, обозначением знака на поверхности покрытия стоянки и установкой знака на высоте 1,5м.	Капитальный ремонт
			Отсутствуют места для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках.	К, О	Разместить парковочные места для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная). Центральный вход	Есть	Отсутствуют нормативные поручни на лестнице основного входа.	С, О, У	Установить поручень с внутренней стороны лестницы с выступом.	Капитальный ремонт
			Отсутствует выделение цветом и фактурой краевых ступеней лестничных маршей.	С	Отсутствует выделение цветом и фактурой краевых ступеней лестничных маршей.	
			Отсутствует тактильная предупреждающая информация за 0,8 м от лестницы.	С	Отсутствует тактильная предупреждающая информация за 0,8 м.	
			Нарушена геометрия ступеней.	Все	Выполнить ступени с одинаковой геометрией.	
2.2	Пандус (наружный). Центральный вход	Есть	Отсутствует тактильная предупреждающая информация.	Все	Оборудовать тактильной предупреждающей информацией.	Капитальный ремонт
			Ненормативная ширина между поручнями, высота поручней, травмирующее завершение поручней.		Обеспечить: нормативную ширину между поручнями, высоту поручней, не травмирующее завершение (закругление) поручней.	
			Не предусмотрено		Необходимо установить подпорки пандуса.	

			противоскользящие мероприятия.		навеса или укрытия.	
2.3	Входная площадка (перед дверью). Центральный вход	Есть	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте.	Все Все	Оборудовать дренажными и водосборными решетками. Выполнить тактильные направляющие (радиомаяк), установку акустических и визуальных элементов, информационное табло и кнопку вызова	Капитальный ремонт
2.3.1	Лестница (наружная) с входной площадки (перед дверью). Центральный вход	Есть	Нет нормативных поручней, отсутствует закругление. Отсутствует выделение цветом и фактурой краевых ступеней лестничных маршей. Отсутствует противоскользящее покрытие.	С, Г, ●, У С Все	Установить нормативные поручни. Выполнить окраску контрастным цветом первую и последнюю ступени лестницы основного входа, противоскользящее покрытие. Выполнить противоскользящее покрытие.	Капитальный ремонт
2.3.2	Пандус (наружный) с входной площадки (перед дверью). Центральный вход	Есть	Ненормативная ширина между поручнями, высота поручней, травмирующее завершение поручней.	Все	Обеспечить: нормативную ширину между поручнями, высоту поручней, нетравмирующее завершение (закругление) поручней.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная). Центральный вход	Есть	Ширина одной створки, двустворчатых входных дверей в свету менее 0,9м. Ненормируемые пороги высота более 0,014 м. Дверные наличники и ручки не имеют контрастной маркировки. Отсутствуют тактильные таблички с обозначением	К К С С	Заменить входные двери. Привести в соответствие высоту порогов. Обозначить контрастной маркировкой двери. Установить тактильные таблички с обозначением	Капитальный ремонт

			предупреждающие указатели.			
			Отсутствует фиксация дверей в положении открыто/закрыто	К	Установить двери на петлях с фиксаторами в положении открыто/закрыто.	
			Продолжительность автоматического закрывания двери менее пяти секунд	К	Следует установить доводчик с продолжительностью автоматического закрывания двери не менее пяти секунд.	
2.5	Тамбур	Есть	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Вход (входы) в здание	«ВНД»	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности.	Все	Установить комплексную систему средств информации и сигнализации об опасности, с указанием направления движения и мест получения услуги (визуальная, тактильная, световая).	Капитальный ремонт
			Отсутствует система средств информации зон и помещений.	С	Установить тактильную мнемосхему размещения и назначения функциональных элементов и путей эвакуации, тактильные таблички, световые оповещатели.	
			Отсутствует тактильная информация перед выступающими и отдельно стоящими конструктивными элементами.	С	Предусмотреть тактильную информацию перед выступающими и отдельно стоящими конструктивными элементами.	
			Отсутствуют тактильные направляющие полосы на основных путях движения.	С	Предусмотреть тактильные направляющие полосы на основных путях движения.	

			Отсутствуют ограждения под маршами открытых лестниц. Отсутствует доступ с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов на креслах-колясках на второй этаж. Отсутствует ограждение на межэтажной площадке возле оконного проема. Не обозначены зоны отдыха и ожидания.	С К, О С Все	Установить ограждения под маршами открытых лестниц. Следует оборудовать пассажирскими лифтами/подъемными платформами. Установить ограждение на межэтажной площадке возле оконного проема. Обозначить и привести в соответствие зоны отдыха и ожидания.	
3.2	Лестница (внутри здания) в вестибюле. Эвакуационный выход.	Есть	Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой. Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней не прилегающих к стене. Отсутствуют тактильные и/или контрастные напольные предупреждающие указатели. Отсутствует безопасное завершение поручней. Отсутствуют контрастно-фотолюминесцентные обозначения.	С С, О С Все Все	Краевые ступени лестницы выделить цветом или фактурой. Установить бортики или другие устройства предотвращающие соскальзывание трости или ноги, боковых краях. Обозначить участки пола перед входами на лестницу тактильными и/или контрастными напольными предупреждающими указателями. Установить поручни с нормативным, не травмирующим завершением. Обозначить поручни и/или кромки ступеней контрастно-фотолюминесцентной краской.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания). Эвакуационный	Нет	На эвакуационном выходе отсутствует пандус (подъемник).	Все	Оборудовать пандусом (подъемником).	Индивидуальное решение в ТСП

	й выход					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник) на 2 этаж	Нет	Отсутствует доступ инвалидов на креслах-колясках к помещениям второго этажа.	К	Оборудовать специализированным подъемником.	Индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь эвакуационного выхода	Есть	Ширина дверных проемов в свету менее 0,9м. Ненормативные пороги, выше 0,14м. Перепады высот пола. Отсутствуют тактильные направляющие полосы на основных путях движения. Отсутствуют зоны безопасности на путях эвакуации	К, О, К, О К, О С Все	Установить эвакуационные двери, с шириной полотна одной створки не менее 0,9м. Привести в соответствие высоту порогов. Ликвидировать перепады высот пола. Оборудовать пандус. Предусмотреть тактильные направляющие полосы на основных путях движения. Создать и оборудовать зоны безопасности. На путях эвакуации обозначить зоны безопасности.	Капитальный ремонт
3.6	Лестница (внутри здания). Вход в универсальный игровой зал	Есть	Ступени лестниц без шероховатой поверхности. Отсутствует закругление ребер ступеней. Отсутствует ограждение лестницы. Отсутствует доступ инвалидов на креслах-колясках к помещениям второго этажа	О, С Все К, О	Заменить керамическую плитку на поверхности ступеней и/или применить специализированное покрытие. Установить нормативные ограждения лестницы. Установить специализированный пандус (подъемник).	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

			Отсутствуют тактильные и/или контрастные напольные предупреждающие указатели.	С	Обозначить участки пола перед входами на лестницу тактильными и/или контрастными напольными предупреждающими указателями.	
			Ручки дверей специализированных помещений не обозначены тактильными индикаторами.	С	Рекомендуется обозначить ручки дверей вентиляционных камер, электрощитовых и т.п. тактильными индикаторами.	
3.7	Дверь универсального игрового зала	Есть	Отсутствуют тактильные информирующие обозначения рядом с дверью.	С	Установить тактильные таблички с обозначением функционального назначения.	Капитальный ремонт
			Двери распашные с равными полотнами, ширина дверного полотна в свету менее 0,9 м.	К	Установить распашные двери одно из полотен должно быть в свету не менее 0,9 м, установить фиксаторы.	
			Ненормируемые пороги высота более 0,14 м.	К	Привести в соответствие высоту порогов.	
3.8	Дверь тренажерного зала №2	Есть	Отсутствуют тактильные информирующие обозначения рядом с дверью.	С	Установить тактильные таблички с обозначением функционального назначения.	Капитальный ремонт
			Двери распашные с равными полотнами, ширина дверного полотна в свету менее 0,9 м.	К	Установить распашные двери одно из полотен должно быть в свету не менее 0,9 м, установить фиксаторы.	
			Ненормируемые пороги высота более 0,14 м.	К	Привести в соответствие высоту порогов.	
3.9	Дверь теннисного зала. Второй этаж	Есть	Отсутствуют тактильные информирующие обозначения рядом с дверью.	С	Установить тактильные таблички с обозначением функционального назначения.	Капитальный ремонт
			Ненормируемые пороги высота более 0,14 м.	К	Привести в соответствие высоту порогов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	«ВНД»	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемент а	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания. Конференц-зал, 2 этаж	Да	Отсутствие свободного пространства около столов, подходов к оборудованию.	К, О, С	Увеличить пространство, подходы к оборудованию.	Капитальный ремонт
			Отсутствуют тактильные информирующие обозначения.	С	Установить тактильные таблички с указанием функционального назначения кабинетов.	
			Отсутствуют световые сигналы.	С	Установить световые сигнализаторы.	
4.2	Зальная форма обслуживания. Универсальный игровой зал, тренажерный зал №2; теннисный зал	Да	Отсутствуют тактильные и/или контрастные напольные предупреждающие указатели.	С	Обозначить участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы тактильными и/или контрастными напольными предупреждающими указателями.	Капитальный ремонт
			Отсутствуют тактильные информирующие обозначения.	С	Установить тактильные таблички с указанием функционального назначения кабинетов.	
			Некорректные пороги, выше 0,14м	К	Привести в соответствие высоту порогов.	

			Отсутствуют места с ограждениями на трибунах для людей на креслах-колясках. Отсутствует дублирование звуковой информации текстовой. Отсутствует система усиления звука индивидуального или коллективного пользования. Ступени не имеют подсветки. Конструктивные элементы и устройства выступают более чем на 0,1м от стены. Отсутствует доступ для людей на креслах-колясках в спортзалы на втором этаже	К, О Г Г Все Все К	Оборудовать места с ограждениями для людей на креслах-колясках. Обеспечить дублирование звуковой информации текстовой. Оборудовать каждый зал со звуковой системой -системой усиления звука индивидуального или коллективного пользования. Оборудовать ступени на трибунах подсветкой. Установить барьеры или ограждения под выступающими элементами. Обеспечить доступ для людей на креслах-колясках в спортзалы на втором этаже. Рекомендуются установить наклонный или встраиваемый лестничный подъемник.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания. Гардероб, 1 этаж	Да	Отсутствие пониженного прилавка.	К	Привести в соответствие высоту прилавков гардероба.	Капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации**
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	«ВНД»	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната. Подвал	Есть	Отсутствует доступ для инвалидов на креслах-колясках к санузлам (подвал). Отсутствуют тактильные информирующие обозначения. Отсутствует универсальная кабинка для МГН.	К, О С Все	Техническое решение невозможно. Установить тактильные таблички с указанием функционального назначения кабинетов. Обустроить универсальную кабину (1 этаж). Установить специализированное оборудование для МГН унитаза, умывальник, смеситель, откидные и опорные поручни, систему двухсторонней связи, крючки для одежды, костылей.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая комната. Подвал	Есть	Отсутствует доступ для инвалидов на креслах-колясках к душевой комнате (подвал). Отсутствуют тактильные информирующие обозначения. Отсутствует универсальная кабинка	К, О С Нет	Техническое решение невозможно. Установить тактильные таблички с указанием функционального назначения кабинетов. Обустроить универсальную кабину (1 этаж).	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

			для МГН.		Установить специализированное оборудование для МГН (складное сидение, ручной душ, настенные поручни, систему двухсторонней связи, крючки для одежды, костылей)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	Отсутствует доступ к гардеробной для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, специализированное оборудование.	К, О	Оборудовать гардеробную со специализированным оборудованием для МГН.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов и МГН.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	Есть	Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности.	Все	Установить комплексную систему средств информации и сигнализации об опасности, с указанием направления движения и места получения услуги (визуальная).	Капитальный ремонт
			Отсутствует система информации зон и помещений	С	Установить текстовые информационные стенды с указанием назначения и размещения функциональных элементов и путей эвакуации, текстовые, таблички.	
			Отсутствует дублирование звуковой информации текстовой.	Г	Обеспечить дублирование звуковой информации текстовой.	
5.2	Акустические средства	Нет	Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности.	Все	Установить комплексную систему средств информации и сигнализации об опасности, с указанием направления движения и места получения услуги (световая).	Капитальный ремонт
			Отсутствует система информации зон и помещений	С	Установить тактильную мнемосхему размещения и назначения функциональных элементов и путей эвакуации, тактильные таблички, световые оповещатели.	

			Отсутствует радиомаяк / радиометки.	С	Рекомендуется оборудовать радиомаяком / радиометками.	
5.3	Тактильные средства	Нет	Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности. Отсутствует система информации зон и помещений. Отсутствуют тактильные средства.	Все С С	Установить комплексную систему средств информации и сигнализации об опасности, с указанием направления движения и места получения услуги (тактильная). Установить тактильную мнемосхему размещения и назначения функциональных элементов и путей эвакуации, тактильные таблички. Оборудовать тактильными средствами.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Система информации на объекте	«ВНД»	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть	Схема №2	№1 .0-1.1 2	Отсутствие информации об объекте	все	Оборудовать элементами информации	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	Есть	Схема №2	№1 .0-1.1 2	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН, предупредительная тактильная полоса за 0,8 м до объекта информации	все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН, предупредительную тактильную полосу за 0,8 м до объекта информации	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; отсутствует разметка места парковки	К, О	Обеспечить выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; обеспечить разметку места парковки.	Индивидуальное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всём пути движения МГН, предупредительная тактильная полоса за 0,8 м до объекта информации. Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; отсутствует разметка места парковки.	Все	Обеспечить: место отдыха, информационную поддержку на всём пути движения МГН, предупредительную тактильную полосу за 0,8 м до объекта информации. Обеспечить выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов, горизонтальные и вертикальные знаки, обозначающие места автостоянки автотранспорта инвалидов; обеспечить разметку места парковки.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
----------------------------	--	--	--	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Площадь, прилегающая к объекту (участок)	ВНД	Схема №2	№ 1.0-1.12; 1.13-1.21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

БОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально- пространственного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная). Центральный вход	Есть	№2	№1 .0- 1.4	Отсутствуют нормативные поручни с двух сторон, отсутствует закругление и окраска первой и последней ступени контрастной краской. Отсутствует тактильная предупреждающая информация за 0,8 м от лестницы; перила должны выступать на 0,3 м. Нарушена геометрия ступеней	О, С, У	Оборудовать нормативными поручнями с двух сторон. Выполнить закругление и окраску первой и последней ступени контрастной краской. Оборудовать тактильной предупреждающ ей информацией за 0,8 м от лестницы; перилами с выступом на 0,3 м. Выполнить ступени с нормативной геометрией	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР
Пандус (наружный). Центральный вход	Есть	№2	№1 .0, 1.5. 0, 1.6	Отсутствует тактильная предупреждающая информация за 0,8 Ненормативная ширина между поручнями, высота поручней, отсутствует подогрев и навес площадок	К, С	Оборудовать тактильной предупреждающ ей информацией за 0,8 м. Обеспечить: нормативную ширину между поручнями, высоту поручней, подогрев и навес площадок	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР

Входная площадка (перед дверью). Центральный вход	Есть	№2	№2 .1.1 ;2.1 .2	Отсутствует дренажные и водосборные решетки, тактильные элементы информации об объекте, радиомаяк	все	Оборудовать дренажными и водосборными решетками, тактильными элементами информации об объекте, радиомаяком	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутренняя) с входной площадкой (перед дверью). Центральный вход	Есть	№2	№2 .1.4 ;2.1 .5	Нет нормативных поручней, отсутствует закругление и окраска первой и последней ступени контрастной краской. Отсутствует тактильная предупреждающая информация за 0,8 м от лестницы; перила должны выступать на 0,3 м, отсутствует противоскользящее покрытие	О, С	Установить нормативные поручни, выполнить закругление и окраску первой и последней ступени контрастной краской. Оборудовать тактильной предупреждающей информацией за 0,8 м от лестницы; перилами с выступом на 0,3 м, противоскользящим покрытием	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Пандус (внутренний) с входной площадкой (перед дверью). Центральный вход	Есть	№2	№2 .1.7 ; 2.1. 8	Ненормативная ширина между поручнями	К, О	Обеспечить нормативную ширину между поручнями	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Дверь (входная). Центральный вход	Есть	№2	№2 .2.1 ; 2.2. 2	Ширина дверного проема меньше 0,9 м, порог выше 0,14 м, отсутствуют дверные фиксаторы, контрастная маркировка	С, О, К	Установить дверные фиксаторы; выполнить контрастную маркировку, заменить дверной проем не менее 0,9 м, выполнить понижение порога не больше 0,14 м	Текущий ремонт
Тамбур	Есть	№2	№2 .2.3 ; 2.3. 1- 2.3. 3	Отсутствует дренажные и водосборные решетки	К, О	Оборудовать дренажными и водосборными решетками	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте. Нет дополнительных поручней, отсутствует закругление и окраска ступеней контрастной окраской, дверные фиксаторы. Отсутствует кнопка вызова, опознавательные знаки.	Все	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационны х табло. Оборудовать дополнительны ми поручнями, выполнить закругление ступеней, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской. Установить кнопку вызова, дверные фиксаторы, опознавательны е знаки.	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР
----------------------------	--	--	--	---	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование объектно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№2	№ 1.1; 2.1.1- 2.1.8; 2.2.1- 2.2.3; 2.3.1- 2.3.3	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	Есть	№2	№3.1	Отсутствуют тактильные и акустические средства, поручни вдоль стен, тактильная информация перед выступающими и отдельно стоящими элементами	Все	Установка тактильных и акустических средств, поручней вдоль стен, тактильной информацией перед выступающими и отдельно стоящими элементами	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Лестница (внутри здания) в вестибюле. Эвакуационный выход.	Есть	№2	№3.4 .1; 3.5.1	Отсутствуют закругление и окраска первой и последней ступени контрастной краской, нормативные поручни, специализированный подъемник, тактильная полоса за 0,8 м перед лестницей, бортики на боковых краях	С, О	Выполнить: закругление и окраску первой и последней ступени контрастной краской, нормативные поручни. Установить специализированный подъемник, тактильную полосу за 0,8 м перед лестницей, бортики на боковых краях	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Пандус (внутри здания). Эвакуационный выход	Нет	№2	№3.4 .1; 3.5.1	Отсутствует	К, О	Оборудовать нормативным пандусом	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

пассажирский подъемник) на 2 этаж	Нет	№2	№3.4 .1- 3.4.4	Отсутствует	К, О	Оборудовать специализирован ным подъемником	Текущий ремонт
Дверь эвакуационного выхода	Есть	№2	№3.5 .1	Ширина дверного проема меньше 0,9 м, порог выше 0,14 м, отсутствуют дверные фиксаторы, информирующ ее обозначение помещения, мнемосхема	К, О, С	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхему	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
Лестница (внутри здания). Вход в универсальный спортивный зал	Есть	№2	№3.2	Отсутствуют закругление и окраска ступеней контрастной краской, нормативные поручни, специализиров анный подъемник или пандус, тактильная полоса за 0,8 м перед лестницей, бортики на боковых краях	О, С	Выполнить: закругление и окраску первой и последней ступени контрастной краской, нормативные поручни. Установить специализирован ный подъемник, тактильную полосу за 0,8 м перед лестницей, бортики на боковых краях	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
Дверь универсального спортивного зала	Есть	№2	№3.2	Ширина дверного проема меньше 0,9 м, порог выше 0,14 м, отсутствуют дверные фиксаторы, информирующ ее обозначение помещения, мнемосхема	К, О, С	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
Дверь тренажерного зала №2	Есть	№2	№3.3	Ширина дверного проема меньше 0,9 м, порог выше 0,14 м, отсутствуют дверные фиксаторы,	К, О, С	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР

				информирующ ее обозначение помещения, мнемосхема		фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	
Дверь теннисного Второй этаж	Есть	№3	№3.4 .1- 3.4.4	Ширина дверного проема меньше 0,9 м, порог выше 0,14 м, отсутствуют дверные фиксаторы, информирующ ее обозначение помещения, мнемосхема	К,О,С	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
Исполнение требования к зоне				Отсутствуют тактильные, визуальные и акустические средства, поручни вдоль стен, элементы информации; закругление и окраска ступеней контрастной краской, поручни, специализиров анный подъёмник; не соответствуют ширина высота порога, отсутствуют дверные фиксаторы; отсутствует пандус. Отсутствуют информирующ ие обозначения рядом с дверью, противоударна я полоса.	Все	Установка тактильной и визуальной информация, поручней, пандуса внутри здания; окрасить 1 и последнюю ступени контрастной окраской, установить специализирован ный подъёмник. Понижение высоты порога, установка фиксаторов, информирующих обозначений рядом с дверью, противоударных полос.	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри зданий (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	№2; 3	№3.1- 3.4.4	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Вспомогательный к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания. Конференц-зал, 2 этаж	Да	№3	-	Отсутствие свободного пространства около столов, подходов к оборудованию. Отсутствие тактильных, визуальных и акустических средств, поручней вдоль стен	Все	Увеличить пространство, подходы к оборудованию. Установить поручни вдоль стен, тактильные, визуальные и акустические средства	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
Зальная форма обслуживания. Универсальный игровой зал, тренажерный зал №2, теннисный зал	Да	№2, 3	№4 .1.2 - 4.1. 4; 4.2. 1- 4.2. 4; 4.3. 2- 4.3. 4	Отсутствуют акустические, тактильные средства, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, специализированные места	Все	Оборудовать акустическими, тактильными средствами, световым сигнализатором, поручнями вдоль стен. Обустроить специализированными местами	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
Прилавочная форма обслуживания. Гардероб, 1 этаж	Да	№2	№3 .1	Отсутствие пониженного прилавка	К,О	Обустройство	Текущий ремонт
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	К	-	-

Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует высота порогов, отсутствие свободного пространства около столов, подходов к оборудованию, систем прослушивания. Отсутствие световых сигналов, поручней вдоль стен. Отсутствуют акустические, тактильные средства.	С, Г, К	Оборудовать кабинеты без порогов, увеличить пространство, подходы к оборудованию. Установить системы прослушивания и световых сигналов, поручни вдоль стен. Установить акустические, тактильные средства.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№2, 3	№4.1.2-4.3.4	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната. Подвал	Есть	№1	№5. 1- 5.6	Отсутствует доступ в туалетную комнату для инвалидов, передвигающие ся на креслах- колясках. Отсутствует универсальная кабинка, специализирова нное оборудование (унитаз, настенные поручни), система двухсторонней связи, тактильные, визуальные и акустические средства, элементы информации.	Все	По усмотрению проектной организации оборудовать универсальной кабинкой. Установка специализированно го оборудования (унитаз, откидные поручни), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.	Текущий ремонт, индивиду альные решения с ТСР
Душевая комната. Подвал	Есть	№1	№5. 7- 5.8	Отсутствует доступ к душевой комнате для инвалидов, передвигающие ся на креслах- колясках. Отсутствует универсальная кабинка, специализирова	Все	По усмотрению проектной организации оборудовать универсальной кабинкой. Установка специализированно го оборудования (складное сиденье, ручной душ, настенные	Текущий ремонт, индивиду альные решения с ТСР

				нное оборудование (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни), система двухсторонней связи, тактильные направляющие, акустические и визуальные элементы, информационн ое табло.		поручни), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.	
Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-		Отсутствует доступ к гардеробной для инвалидов, передвигающие ся на креслах- колясках, специализирова нное оборудование	Все	По усмотрению проектной организации оборудовать гардеробную со специализированным оборудованием	Организа ция альтерна тивной формы обслужив ания
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка, специализирова нное оборудование (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни, унитаз), система двухсторонней связи, тактильные, визуальные и акустические средства, элементы информации.	Все	По усмотрению проектной организации оборудовать универсальной кабинкой. Установка специализированно го оборудования (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни, унитаз), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать гардеробную со специализированным оборудованием	Текущий ремонт, индивиду альные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№1	№5.1- 5.8	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов и МГН.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	Есть	-	-	-	Г,У,О,К	-	-
Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	С,У,О,К	Оборудовать акустическими средствами	индивидуальные решения с ТСР
Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами	индивидуальные решения с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют	Все	Оборудовать акустическими средствами, Оборудовать тактильными средствами	индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	индивидуальные решения с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для инвалидов и МГН.

I. Результаты обследования:

№ 1. Территория объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Схема 2	Фото 1.0-1.12	К. О. С. Г	Наличие	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.1.1	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении			К.О.С	Не менее 0,9 м	-	Технические решения невозможны	-
1.1.2	Знак доступности учреждения			К. О. С. Г	Наличие	-	Установка	-
1.1.3	Автостоянка посетителей			К. О.	Наличие	-	Технические решения невозможны	-
1.1.4	Расстояние до входа в здание			К. О	Не более 50 м	-	-	-
1.1.5	Доля машино – мест для инвалидов			К. О.	Не менее 6 %	-	Технические решения невозможны	-
1.1.6	Размер места со специальным знаком			К	3,5 × 5 м	-	-	-

1.2	Путь движения по территории к главному входу в здание	Схема 2	Фото 1.0-1.12	К.О.	Наличие	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2.1	Ширина полосы движения			К. О.	Не менее 1,8 м	-	-	-
1.2.2	Указатели направления движения			К. О.	Наличие	-	-	-
1.2.3	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			К.О.С	Наличие	-	-	-
1.2.4	Места отдыха на пути движения			О	Не менее чем через 100 м	-	Технические решения невозможны	-
1.3	Вертикальные коммуникации: лестница наружная	План 2	Фото 1.0-1.4	О.С	Наличие	В наличии	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.3.1	Ширина марша лестниц			О.С	Не менее 1,35	2,6	-	-
1.3.2	Высота подъема ступеней			О.С	Не более 0,12-0,13	0,2	-	-
1.3.3	Ширина проступи			О.С	Не менее 0,35-0,4	0,3	-	-
1.3.4	Поручни на высоте			С	0,85-0,92	-	-	-
1.3.5	Поручни округлого сечения			С	Диаметр от 0,04 до 0,06	-	-	-
1.3.6	Контрастный по цвету материал для первой и последней ступеней			С	Наличие	-	-	-
1.4	Вертикальные коммуникации: пандус наружный	План 2	Фото 1.0, 1.5.0, 1.6	К.О	Наличие	В наличии	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.4.1	Максимальная высота подъема одного марша пандуса			К.О	Не более 0,8 м	1,7	Технические решения невозможны	-
1.4.2	Максимальная длина непрерывного пандуса			К.О	Не более 10,0 м	16,0	Технические решения невозможны	-
1.4.3	Уклон пандуса			К.О	От 1:20 до 1:12	1:12	-	-

1.4.3	Ширина зоны пандуса			К.О	Не менее 1,0	1,0		
1.4.5	Поручни с двух сторон - на высоте - на высоте			К О	0,7 0,85-0,95	0,6 1,0	-	-
	Визуальный контраст с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса			С	Наличие	-	-	-
	Общие требования к зоне: - Не менее одного доступного маршрута, соединяющего доступные зоны посадки / высадки на транспорт и вход в здание.	Схема 2	Фото 1.13- 1.21	К. О. С. Г	Наличие	-	Обеспечить: место отдыха, информа- ционную поддержку на всём пути движения МГН, предупредите льную тактильную полосу за 0,8 м до объекта информации. Обеспечить выделенные места для парковки автотранспор та инвалидов, горизонтальн ые и вертикальные знаки, обозначающи е места автостоянки автотранспор та инвалидов; обеспечить разметку места	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

[illegible]

II. Заключение по зоне: № 1. Территория объекта

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	Схема 2	Фото 1.0-1.12; Фото 1.13-1.21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно.

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I. Результаты обследования:

№ 2. Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо или входная площадка	План 2	Фото 2.1.1; 2.1.2	Все		-	Оборудовать дренажными и водосборными и решетками, тактильными элементами информации об объекте, радиомаяком	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.1.1	Высота площадки		Фото 1.1		Норматив не установлен	1,7 м	-	-
2.1.2	Габариты площадки крыльца: ширина × глубина			К. О. С.	1,4×2,0 м или 1,5×1,85 м	7,6 × 2,65 м	-	-
2.1.3	Поручни ограждение			К. О. С.	Наличие	Наличие	-	-
2.1.4	Нескользкое покрытие			К. О. С.	Наличие	Наличие	-	-

2.1.5	Навес	План 2	Фото 2.1.5	К. О. С.	Наличие	Наличие		
2.1.6	Лестница наружная. Нескользкое покрытие	План 2	Фото 2.1.4; 2.1.5	К. О. С.	Наличие	Наличие	Установить нормативные поручни, выполнить закругление и окраску первой и последней ступени контрастной краской. Оборудовать тактильной предупреждающей информацией за 0,8 м от лестницы; перилами с выступом на 0,3 м, противоскользящим покрытием	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.1.7	Лестница наружная. Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз. Ширина			С	0,6 м	-	-	-
2.1.8	Лестница наружная. Контрастная окраска первой и последней ступеней			С	Наличие	-	-	-
2.1.9	Лестница наружная. Поручни с двух сторон на высоте с нетравмирующим окончанием (закруглением)	План 2	Фото 2.1.6	О. С.	Не менее 0,85-0,95 м	С одной стороны 1,05 м	-	-
2.1.10	Пандус наружный. Ширина марша	План 2	Фото 2.1.7	К	Не менее 1,0 м	1,15 м	Обеспечить нормативную ширину	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							Между поручнями	
2.1.11	Пандус наружный. Уклон	План 2	Фото 2.1.8	К	От 1 : 20 до 1:12	1 : 20	-	-
2.1.12	Пандус наружный. Высота одного подъема			К	Не более 0,8 м	0,35 м	-	-
2.1.13	Пандус наружный. Разворотные площадки			К	Не менее 1,5×1,5 м	1,5×1,2 м	-	-
2.1.14	Пандус наружный. Поручни с двух сторон с нетравмирующим окончанием (закруглением) на высоте	План 2	Фото 2.1.8	К О	0,7 0,85-0,95	0,65 м 0,95 м	-	-
2.1.15	Пандус наружный. Нескользящее покрытие			К	Наличие	Наличие	-	-
2.1.16	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)			К	Наличие	-	-	-
2.2	Двери входные	План 2	Фото 2.2.1; 2.2.2				Установить дверные фиксаторы; выполнить контрастную маркировку, заменить дверной проем не менее 0,9 м, выполнить понижение порога не больше 0,14 м	Текущий ремонт
2.2.1	Габариты площадки: ширина × глубина			К. О. С.	Не менее 1,5×1,2 м	1,5×1,2 м		
2.2.2	Ширина входной двери в свету			К. О. С.	Не менее 1,2 м	1,6 м	-	-
2.2.3	Автоматические распашные или раздвижные двери			К. О. С.	Наличие	-	-	-
2.2.4	Высота порога наружного, внутреннего			К	Не более 0,025	0,025 м	-	-

2.3	Тамбур	План 2	Фото 2.2.3; 2.3.1- 2.3.3				Оборудовать дренажными и водосборным и решетками	Текущий ремонт
2.3.1	Габариты тамбура: глубина × ширина			К	Не менее 1,8 × 2,2 м	3,3×4,6 м	-	-
2.3.2	Дренажные и водосборные решетки			К. О. С.	Наличие	-	-	-
2.3.3	Прозрачные двери на входе из ударопрочного материала			К. О. С.	Наличие	-	-	-
	Общие требования к зоне: - В здании должен быть как минимум один вход, доступный МГН					Все	Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать дополнительными поручнями, выполнить закругление ступеней, первую и последнюю ступени окрасить контрастной окраской. Установить кнопку вызова, дверные фиксаторы, опознавательные знаки.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

№ 2. Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)	ВНД	План 2	Фото 1.1; Фото 2.1.1- 2.1.8; Фото 2.2.1- 2.2.3; Фото 2.3.1- 2.3.3	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно.

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I. Результаты обследования:
№ 3. Пути движения (эвакуации) на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры / холлы	План № 2	Фото 3.1	Все		-	Установка тактильных и акустических средств, поручней вдоль стен, тактильной информацией перед выступающими и отдельно стоящими элементами	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.1	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов			К	Не менее 1,2 м	-	-	-
3.1.1	Разворотные площадки			К	Не менее 1,5×1,5 м	-	-	-

3.1.2	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)			К. О. С. Г	Наличие	-	Технические решения невозможны	-
3.1.3	Место отдыха и ожидания для лиц с нарушениями ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6 м			К. О	Не менее 1 ед. на этаж	-	Технические решения невозможны	-
3.1.4	Место отдыха и ожидания для колясочников: 1,5×0,9 м			К	Не менее 1 ед. на этаж	-	-	-
3.1.5	Выступ навесного оборудования в зоне движения				Не более 0,1 м	-	-	-
3.2	Вход в универсальный игровой зал	План № 2	Фото 3.2	К. О. С		-	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2.1	Ширина марша лестницы			О. С	Не менее 1,35 м	2,4 м	-	-
3.2.2	Ширина проступи			О. С	Не менее 0,35-0,4 м	0,34 м	-	-
3.2.3	Высота подъема ступеней			О. С	Не более 0,12-0,13 м	0,16 м	-	-
3.2.4	Поручни на высоте			С	0,85-0,92 м	-	-	-
3.2.5	Ширина входной двери в свету			К. О. С	Не менее 1,2 м	1,6 м	-	-

3.2.6	Высота порога			К. О. С	Не более 0,023	0,023 м	Технические решения невозможны	-
3.2.7	Пандус внутренний			К. О. С	Наличие	-	Технические решения невозможны	-
3.3	Вход в тренажерный зал № 2	План № 2	Фото 3.3	К. О. С			Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.3.1	Ширина входной двери в свету			К. О. С	Не менее 1,2 м	1,6 м	-	-
3.3.2	Высота порога			К	Не более 0,025	0,025 м	-	-
3.4	Вход в теннисный зал. Второй этаж	План № 3	Фото 3.41-3.4.4	К. О. С			Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхемы	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.4.1	Ширина входной двери в свету			К. О. С	Не менее 1,2 м	1,6 м	-	-

3.4.3	Ширина проема			О. С	Не менее 0,12-0,4 м	0,3 м	-	-
3.4.4	Высота подъема ступеней			О. С	Не более 0,12-0,13 м	0,13 м	-	-
3.4.5	Поручни на высоте			С	0,85-0,92 м	0,9 м	-	-
3.4.6	Количество маршей			О. С	Норматив не установлен	3	-	-
3.4.7	Пандус внутренний				Наличие	-	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь эвакуационного выхода	План № 2	Фото 3.5.1	К. О. С	Наличие	-	Обеспечить ширину дверного проема не меньше 0,9 м, порог не выше 0,14 м. Установить дверные фиксаторы, информирующее обозначение помещения, мнемосхему	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне: - Не менее одного доступного маршрута, соединяющего доступные зоны посадки / высадки и вход в здание, перемещение.			Все			Установка тактильной и визуальной информация, поручней, пандуса внутри здания; окрасить 1 и последнюю ступени контрастной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

								Понижение высоты порога, установка фиксаторов, информирую щих обозначений рядом с дверью, противоударн ых полос	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

№ 3. Пути движения (эвакуации) на объекте

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения (эвакуации) на объекте	ВНД	План № 2; План № 3	Фото 3.1-3.5.1	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно.

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I. Результаты обследования:

№ 4. Зоны оказания услуги (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
4.1	Универсальный игровой зал	План 2	Фото 4.1.1-4.1.4	Все			Оборудовать акустическим и, тактильными средствами, световым сигнализатором, поручнями вдоль стен. Обустроить специализированными местами	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
4.1.1	Количество мест для инвалидов на трибунах			К. О. Г	Не менее 1,5% на 1000 зрителей	-	Технические решения невозможны	-

4.1.2	Коллективные места для сопровождающих инвалидов лиц на трибунах			К. О.	Наличие	-	Технические решения невозможны	-
4.1.3	Ширина путей движения на спортивно-зрелищных сооружениях			К. О.	Не менее 1,8 м	-	-	-
4.1.4	Окрашивание игрового оборудования в яркие контрастные цвета			С	Наличие	-	-	-
4.1.5	Зоны безопасности вокруг игровой площадки			К. О.	Наличие	-	Технические решения невозможны	-
4.1.6	Тестовое информационное табло для дублирования звуковой информации			Г	Наличие	-	Приобретение	Установка
4.1.7	Площадь помещения для переодевания инвалида			К. О.	На 1 занимающегося не менее 3,8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.1.8	Площадь помещения для переодевания инвалида с сопровождением			К. О.	На 1 занимающегося 6-8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.1.9	Высота индивидуальных шкафов для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов			К	Не более 1,3 м	-	-	-
4.1.10	Освещенность места оказания услуг			С	Повышение на 1 ступень по сравнению с СНиП 23-05	-	-	-
4.2	Тренажерный зал № 2	План 2	Фото 4.2.1-4.2.4				Оборудовать акустическим и, тактильными средствами, световым сигнализатором, поручнями вдоль стен.	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

							Участники специализиро- ванными местами	
4.2.1	Проезды для инвалидов в креслах-колясках между тренажерами			К. О.	Наличие	-	-	-
4.2.2	Зоны безопасности вокруг тренировочной площадки			К. О.	Наличие	-	-	-
4.2.3	Площадь помещения для переодевания инвалида			К. О.	На 1 занимающегося не менее 3,8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.2.4	Площадь помещения для переодевания инвалида с сопровождением			К. О.	На 1 занимающегося 6-8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.2.5	Высота индивидуальных шкафов для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов			К	Не более 1,3 м	-	-	-
4.2.6	Освещенность места оказания услуг			С	Повышение на 1 ступень по сравнению с СНиП 23-05	-	-	-
4.3	Зал настольного тенниса	План 3	Фото 4.3.1-4.3.4				Оборудовать акустическим и, тактильными средствами, световым сигнализатором, поручнями вдоль стен. Обустроить специализиро	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

							МЕСТАМИ	
4.3.1	Количество мест для инвалидов на трибунах			К. О. Г	Не менее 1,5% на 1000 зрителей	-	-	-
4.3.2	Количество мест для сопровождающих инвалидов лиц на трибунах			К. О.	Наличие	-	-	-
4.3.3	Ширина путей движения на спортивно-зрелищных сооружениях			К. О.	Не менее 1,8 м	-	-	-
4.3.4	Зоны безопасности вокруг игровой площадки			К. О.	Наличие	-	-	-
4.3.5	Тестовое информационное табло для дублирования звуковой информации			Г	Наличие	-	Приобретение	Установка
4.3.6	Площадь помещения для переодевания инвалида			К. О.	На 1 занимающего не менее 3,8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.3.7	Площадь помещения для переодевания инвалида с сопровождением			К. О.	На 1 занимающего не менее 6-8 м ²	-	Технические решения невозможны	-
4.3.8	Высота индивидуальных шкафов для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов			К	Не более 1,3 м	-	-	-
4.3.9	Освещенность места оказания услуг			С	Повышение на 1 ступень по сравнению с СНиП 23-05	-	-	-
	Общие требования к зоне: - Доступность инвалидов во все вспомогательные помещения спортивного сооружения, кроме административно-служебных и технических			С, Г, К			Увеличить пространство, подходы к оборудованию. Установить системы прослушивания	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП

							сигналов, порушни вдоль стен. Установить акустические, тактильные средства.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

№ 4. Зоны оказания услуги (целевого посещения объекта)

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны оказания услуги (целевого посещения объекта)	ВНД	План 2	Фото 4.1.1-4.1.4; Фото 4.2.1-4.2.4; Фото 4.3.1-4.3.4	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно.

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

I. Результаты обследования:
№ 5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната. Подвал	План 1	Фото 5.1-5.6	Все		-	По усмотрению проектной организации оборудовать универсальной кабинкой. Установка специализированного оборудования (унитаз, откидные поручни), системы двухсторонней связи,	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

							направляющих, акустических и визуальных элементов, информацион ных табло.	
5.1.1	Знак доступности помещения			К, О	Наличие	-	-	-
5.1.2	Ширина дверного проема			К	Не менее 0,9 м	0,9 м	-	-
5.1.3	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью			С	0,3 м	-	-	-
5.1.4	Раковина. Зона у раковины для кресла-коляски			К, О	Не менее 0,75 м	-	-	-
5.1.5	Высота раковины			К, О	0,85 м	-	-	-
5.1.6	Опорный поручень			К, О	Наличие	-	-	-
5.1.7	Кабины. Количество кабин			К, О	Не менее 1 ед.	3	-	-
5.1.8	Кабины. Ширина дверного проема			К, О	Не менее 0,9 м	-	-	-
5.1.9	Кабины. Геометрические параметры			К, О	1,85×1,65 м	1,0×1,30 м	-	-
5.1.10	Кабины. Зона для кресла-коляски рядом с унитазом			К, О	0,8×1,2 м	-	-	-
5.1.11	Кабины. Крючки для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 0,12 м)			О	Наличие	-	-	-
5.1.12	Кабины. Высота унитазов			К, О	0,44-0,46 м	0,44 м	-	-
5.1.13	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью			С	Наличие	-	-	-
5.1.14	Доступ в помещение			К, О, С	Наличие	-	Технические решения невозможны	-

5.2	Душевая/ванная комната. Подвал	План 1	Фото 5.7-5.8	Все			установлено проектной организации оборудовать универсальной кабинкой. Установка специализированного оборудования (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
5.2.1	Знак доступности помещения			К, О	Наличие	-	-	-
5.2.2	Ширина дверного проема			К, О	Не менее 0,9 м	0,9 м	-	-
5.2.3	Кабины. Геометрические параметры			К, О	1,80×1,80 м	-	-	-
5.3	Сантехническое оборудование	План 1	Фото 5.1-5.6					Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
5.3.1	Водопроводные краны – автоматические бесконтактного типа			К, О	Наличие	-	-	-
5.3.2	Унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением			К, О	Наличие	-	-	-

5.3.3	Доступ в помещение			К, О	Наличие	-	Индивидуальные решения невозможны	-
5.4	Сигнализация							Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
5.4.1	Тревожная сигнализация – связь с помещением постоянного дежурства персонала			К, О	Наличие	-	-	-
5.4.2	Световые мигающие оповещатели над кабиной, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки			К, О	Наличие	-	-	-
	Общие требования к зоне: - В здании, соответствующего требованию доступности, в составе санитарно-гигиенических помещений должны быть предусмотрены специально оборудованные места для МГН						По усмотрению проектной организации оборудовать универсальной кабиной. Установка специализированного оборудования (складное сиденье, ручной душ, настенные поручни, унитаза), системы двухсторонней связи, тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло.	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

							санитарно-гигиеническое гардеробную со специализиро ванным оборудование м	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:
№ 5. Санитарно-гигиенические помещения

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	План 1	Фото 5.1-5.8	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно.

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Отсутствует доступ для инвалидов и МГН

I. Результаты обследования:

№ 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Наличие элемента, фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
		№ на плане	№ фото				Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			С	Наличие	-	Оборудовать визуальными средствами информации о предоставлении услуги	Индивидуальные решения с ТСР
6.1.1	Надписи. Размещение на высоте			К, О, С, Г	Не более 1,6 м	-	-	-
6.1.2	Надписи. Высота прописных букв			С	Не менее 0,075	-	-	-
6.1.3	Надписи. Освещенность			С	Повышение на 1 ступень по сравнению с СНиП 23-05	-	-	-
6.1.4	Указатели, пиктограммы. Размещение на высоте			С	Не более 2,0 м	-	-	-

6.1.5	Указатели, пиктограммы. Высота прописных букв			Г	Не менее 0,075			
6.1.6	Указатели, пиктограммы. Освещенность			С	Повышение на 1 ступень по сравнению с СНиП 23-05	-	-	-
6.1.7	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			Г, С	Наличие		Приобретение	Установка
6.2	Тактильные средства информации			С	Наличие	-	Оборудовать тактильными средствами информации	Индивидуальные решения с ТСР
6.2.1	Высота размещения			С	От 0,6 до 1,1 м	-	-	-
6.2.2	Маркировка кабинетов приема со стороны ручки			С	Наличие	-	-	-
6.2.3	Маркировка на кнопках управления лифта			С	Наличие	-	-	-
6.2.4	Маркировка на поручнях лестниц			С	Наличие	-	-	-
6.2.5	На кабинах санитарно-гигиенических помещений			С	Наличие	-	-	-
6.3	Акустические средства информации о предоставлении услуги			С, Г	Наличие	-	Оборудовать акустическим и средствами информации о предоставлении услуги	Индивидуальные решения с ТСР
6.3.1	Текстофоны (текстовые телефоны)			Г	Не менее 1 ед.	-	Приобретение	Установка
6.3.2	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			С, О	Не менее 1 ед.	-	-	-
6.3.3	Речевые информаторы и маяки (по ГОСТ 21786)			С	Не менее чем за 0,8 м от предупреждаю	-	-	-

6.3.4	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²			С	Наличие	-	-	-
6.3.5	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы			К, О, С, Г	Наличие	-	Приобретение	Установка
	Общие требования к зоне: - Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации для своевременного ориентирования и опознания объекта, для получения услуг. - Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов			Все			Оборудовать визуальными, акустическим и средствами информации о предоставлении услуги. Оборудовать тактильными средствами	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

№ 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к Акту обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к Акту обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации на объекте	ВНД	План 2; План 3	Фото 3,1; Фото 4.1.1-4.1.4; 4.3.1-4.3.4	Индивидуальное решение с ТСР; Приобретение и установка

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

*указывается один из вариантов.


ремонт (текущий, капитальный);

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Отсутствует доступ на объект для инвалидов и МГН.

Схема 1

Район расположения спортивного комплекса «Аверс»
Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)



Условные обозначения:



- Автобусная остановка



- Пешеходной переход



- Маршрут движения пешеходов



- Маршрут движения автотранспорта



- Тротуар



- «Зебра»



- Жилая зона




- Конец одностороннего движения



- Пешеходный светофор

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от спортивной школы «Аверс» с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения (обучающихся, воспитанников) и расположение парковочных мест.



Условные обозначения:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
|  | - Автобусная остановка |  | - «Зебра» |
|  | - Пешеходной переход |  | - Жилая зона |
|  | - Маршрут движения пешеходов |  | - Конец одностороннего движения |
|  | - Маршрут движения автотранспорта |  | - Пешеходный светофор |
|  | - Тротуар | | |

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.0



Фото 1.1

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.2



Фото 1.3

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.3.1



Фото 1.4

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.5.0



Фото 1.5.1

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.6



Фото 1.7

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.8



Фото 1.9

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.10



Фото 1.11

Зона обслуживания № 1: «Территория объекта»



фото 1.12



фото 1.13

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.14



Фото 1.15

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.16



Фото 1.17

Зона обследования № 1: «Территория объекта»




Фото 1.18



Фото 1.19

Зона обследования № 1: «Территория объекта»



Фото 1.20



Фото 1.21

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»



Фото 2.1.1



Фото 2.1.2

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»




Фото 2.1.3



Фото 2.1.4

**Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для
доступа в зону оказания услуги)»**



Фото 2.1.5




Фото 2.1.6

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»



Фото 2.1.7



Фото 2.1.8

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»



Фото 2.2.1



Фото 2.2.2

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»



Фото 2.2.3



Фото 2.3.1

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги)»



Фото 2.3.2



Фото 2.3.3

Зона обследования № 3: «Пути движения (эвакуации) на объекте»



Фото 3.1



Фото 3.2

Зона обследования № 3: «Пути движения (эвакуации) на объекте»



Фото 3.3




Фото 3.4.1

Зона обследования № 3: «Пути движения (эвакуации) на объекте»



Фото 3.4.2




Фото 3.4.3

Зона обследования № 3: «Пути движения (эвакуации) на объекте»



Фото 3.4.4




Фото 3.5.1

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.1.1



Фото 4.1.2

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.1.3



Фото 4.1.4

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.2.1




Фото 4.2.2

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.2.3




Фото 4.2.4

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.3.1



Фото 4.3.2

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого посещения объекта)»



Фото 4.3.3



Фото 4.3.4

**Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические
помещения»**



Фото 5.1




Фото 5.2

**Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические
помещения»**



Фото 5.3



Фото 5.4

**Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические
помещения»**



Фото 5.5



Фото 5.6

**Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические
помещения»**



Фото 5.7



Фото 5.8

Техническое описание объекта недвижимости

1. Общие сведения

Область, республика,
рай
район
Местоположение
Наименование объекта
Инвентарный номер
Кадастровый номер
Техническая
характеристика
Назначение
Составляющие объекта:
Элементы строения
Элементы сооружений

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А

Здание.

И: 136: 001: 006043010: 0001: 2018

86: 10: 0101030: 234

Общая площадь S= 2812,5 м²

Нежилое здание

А,а

2. Состав объекта

Обозначение	Название составляющих объекта	Краткое описание	Общая площадь (кв. м)	Площадь застройки (кв. м)	Протяженность (п.м)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
A	Здание	Фундамент- ж/б сваи; Стены- ж/б панели, Перекрытия – ж/бетонное; Крыша- рулонная	2812,5	1141,2		Площадь изменена в связи с реконструкцией и перепланировкой.
a	Тамбур	Фундамент- бетонный; Стены- металлопластик; Перекрытия – металлическое; Крыша- металлочерепица				

Общая площадь здания	2812,5	м ²
Площадь застройки территории	1141,2	м ²
Площадь по дорогам и проездам		

3. Постановка на технический учет

Наименование объекта	Документы, на основании которых объект будет поставлен на учет	Фамилия, имя отчество лица, ответственного за постановку на учет	Подпись, дата
Здание.	Решение комиссии от 16/06/2018 от 24.07.2018 г. Акты приема-передачи от 18.07.2018 г. утверждены Постановлением Мэра г. Сургута от 26.08.2018 г. от 29.09.2018 г.	Никитина Н.А.	19.10.2018

Российская Федерация

Тюменская область

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
"Бюро технической инвентаризации"

он Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

од Сургут

он города

Технический паспорт здания.

№ 1А

улица 50 лет ВЛКСМ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс"

Номер в реестровой книге	301012.001.006973010.0001.2012					
Инвентарный номер	71.136.001.006973010.0001.2012					
Номер в реестре жилищного фонда	2					
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

Составлен по состоянию на " 30 " октября 2012 г.

" " 20 г.
" " 20 г.
" " 20 г.

Замечание

и номера строений и сооружений,
выданные ранее в документации, выданной
изменению не подлежат.

Экспликация к поэтажному плану строения

расположенного в городе (другом поселении)

Сургут

по ул. (пер.)

50 лет ВЛКСМ

№

1А


Литера по плану	Этаж	Номер помещения (квартиры)	Номер помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	Назначения частей помещения, жилая комната, концелярск. помещение, классн. комната, кухня, коридор и т.д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т. ч. предназначенная под помещения.				Итого по помещению, этажу, строению	Высота помещения по внутр. обмеру
						спортивное					
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	подвал		1	венткамера	5,63*12,19-6,34*2,90		50,2				2,60
			2	венткамера	9,20*1,55		14,3				
			3	венткамера	9,13*1,00		9,1				
			4	венткамера	9,12*3,36		30,6				
			5	раздевалка	3,06*5,50-2,05*3,18		10,3				
			6	душевая	1,90*3,70-1,10*1,65		5,2				
			7	раздевалка	2,95*5,50-2,05*1,96		12,2				
			8	душевая	2,68*1,78-1,60*0,75		3,6				
			9	туалет	4,19*6,60		27,7				
			10	туалет	6,65*3,42-0,35*0,6-1,16*0,85		21,5				
			11	раздевалка	2,87*3,79-2,06*1,75		7,3				
			12	душевая	1,88*2,30-0,94*1,50		2,9				
			13	раздевалка	3,70*3,80-2,68*2,18		8,2				
			14	душевая	2,53*2,72-1,64*1,97		3,7				
			15	коридор	6,70*2,09-1,63*0,2+11,13*2,79		44,7				
			16	лестничная	6,16*2,25		13,9				
			17	тренажерный зал	11,65*16,15-5,85*6,13-0,4*0,5*2-0,5*0,75-0,45*0,55	151,3					
			18	венткамера	5,45*5,69-2,26*3,98		22,0				
			19	венткамера	0,93*3,82		3,6				
			20	венткамера	1,07*3,82		4,1				
			21	душевая	2,70*3,18-0,55*0,45		8,3				
			22	сауна	2,65*2,95		7,8				
			23	бассейн	6,20*8,60-0,3*0,3-0,45*0,55-0,62*0,35	52,8					
			24	коридор	2,39*2,34		5,6				
			25	кабинет	3,69*4,58-2,20*0,40	16,0					
			26	туалет	0,94*1,60		1,5				
			27	коридор	1,27*1,65		2,1				
			28	коридор	6,12*1,58-0,35*1,64		9,1				
			29	бильярдная	5,99*9,57-0,4*0,1-0,45*0,55*2	56,8					
			30	коридор	5,74*1,65		9,5				
			31	раздевалка	2,69*3,34-1,77*1,0		7,2				
			32	душевая	1,62*1,74		2,8				
			33	раздевалка	2,85*3,25-1,9*1,0-0,75*0,45		7,0				
			34	душевая	1,73*1,74		3,0				
			35	коридор	2,69*1,63-0,92*0,15+5,87*4,25-0,45*0,55-0,15*2,70-3,88*0,90		25,0				
			36	лестничная	5,30*2,54		13,5				
			37	туалет	1,45*1,00		1,5				
			38	умывальник	1,45*0,85		1,2				
			39	санузел	1,93*1,46		2,8				
			40	архив	1,65*1,67-0,20*0,60		2,6				
			41	умывальник	4,21*1,60		6,7				
			42	техпомещение	6,05*3,0-0,85*0,95*2		16,5				
			43	раздевалка	2,57*7,68-1,3*1,18-1,7*0,55		17,3				

Дата записи	Литера по плану	Этажи	Номер помещения (кв.)	Номер помещения (кв.) торг. складск. и т. п.	помещения, жилая комната, концелярск. помещение, классн. комната, кухня, коридор и т.д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				44	душевая	$2,66*2,70$		7,2		
				45	коридор	$13,32*1,42+0,8*2,06+1,95*0,85+1,5*1,92+2,08*1,46+5,70*2,10$		40,1		
				46	раздевалка	$7,75*2,36-1,38*1,60$		16,1		
				47	душевая	$2,69*1,85$		5,0		
				48	душевая	$1,83*2,70$		4,9		
				49	раздевалка	$3,3*8,18-1,4*1,23-1,5*1,14-1,0*1,0$		22,6		
				50	раздевалка	$2,98*8,20-1,16*1,05-1,9*1,05$		21,2		
				51	душевая	$2,45*1,82$		4,5		
				52	подсобное	$5,7*5,8-0,5*0,6-1,2*0,3$		32,4		
				53	подсобное	$2,48*3,09$		7,7		
				54	подсобное	$3,03*3,09$		9,4		
				55	коридор	$2,36*5,97-0,45*0,55$		13,8		
	а			56	тамбур	$3,16*1,52$		4,8		
						Итого по подвалу:	276,9	635,8		
		1		1	холл	$9,25*5,85-0,35*0,5+3,98*2,4-0,55*0,65+12,6*12,4-4,7*0,15-0,6*0,65-0,75*0,65*3-0,52*1,05-0,55*1,0+1,02*2,85+1,78*1,0-0,72*0,62$		220,0		
				2	лестничная	$2,62*5,70-0,5*0,8$		14,5		
				3	спортзал	$18,15*23,90-0,4*0,45*14$	431,3			
				4	шитовая	$3,80*1,86$		7,1		
				5	тренерская	$4,2*5,67-0,7*0,55$	23,4			
				6	лестничная	$2,33*1,52+(2,08+1,23)/2*0,81-0,5*0,43+5,44*1,25+5,4*1,59+(0,7+1,59)/2*0,7-1,10*0,20$		20,6		
				7	комната охраны	$3,25*4,72-0,48*0,50$	15,1			
				8	тамбур	$4,63*3,27$		15,1		
				9	кабинет	$3,05*5,75-0,40*0,45$	17,4			
				10	комната отдыха	$3,16*5,76-0,35*0,55$		18,0		
				11	кабинет	$5,7*6,13-0,2*0,25-0,5*0,65-0,5*0,4-0,35*0,65$	34,1			
				12	кабинет	$4,77*2,39-0,4*0,05$	11,4			
				13	коридор*	$2,35*3,78$		8,9		
				14	кабинет	$4,73*3,42-2,08*0,9-0,4*0,4$	14,1			
				15	касса	$1,9*1,91-0,2*0,5$	3,5			
				16	учеб. класс	$5,65*6,50$	36,7			
				17	коридор	$3,95*1,48+2,05*1,26-0,2*0,65$		8,3		
				18	туалет	$1,40*1,23-0,20*0,44$		1,6		
				19	подсобное	$3,50*2,10$		7,4		
				20	туалет	$1,25*1,12$		1,4		
				21	коридор	$1,10*2,05$		2,3		
				22	умывальная	$3,45*2,0-0,2*0,25-0,75*0,5$		6,5		
				23	тренажерный зал	$8,24*5,57-0,40*0,25-0,60*0,50$	45,5			
				24	лестничная	$5,40*3,36$		18,1		
						Итого по 1 этажу:	632,5	349,8		
		2		1	лестничная	$2,79*1,29+2,79*1,29+2,8*1,29$		10,8		

Литера по плану	Этаж	Номер помещения (квартиры)	Номер помещения (квартиры) торг. складск. и т. п.	Назначения частей помещения, жилая комната, концелярск. помещение, классн. комната, кухня, коридор и т.д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т. ч. предназначенная под помещения				Итого по помещению, этажу, строению	Высота помещения по внутр. обмеру
						спортивное					
						основная	вспомогат. (подсобн.)	основная	вспомогат. (подсобн.)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	подсобное	1,00*2,82		2,8				
			5	подсобное	1,35*1,00		1,4				
			6	подсобное	1,44*1,00		1,4				
			7	тренировочная	2,17*5,55	12,0					
			8	подсобное	1,38*1,00		1,4				
			9	подсобное	1,00*1,40		1,4				
			10	подсобное	1,00*2,59		2,6				
			11	лестничная	2,69*6,03		16,2				
			12	теннисный зал	21,40*18,25-12,35*1,10-0,45*0,6*6-(0,65*1,75)/2*3	373,6					
			13	комната отдыха	6,73*2,58-0,25*0,05*4+0,98*1,72+0,6*0,55		19,3				
			14	туалет	1,57*1,50-0,70*0,60		1,9				
			15	конференц.зал	9,12*5,28-0,73*0,5*2-0,3*0,3	47,3					
					Итого по 2 этажу:	447,4	129,5			576,9	
3			1	кабинет	3,04*3,93-0,45*0,15	11,9					
			2	кабинет	3,95*2,61-0,35*0,10	10,3					
			3	кабинет	2,81*3,89	10,9					
			4	кабинет	4,71*3,86-0,35*2,10	17,4					
			5	лестничная	5,64*3,15		17,8				
			6	коридор	3,50*2,17+1,65*1,38		9,9				
			7	кабинет	2,84*3,68-0,68*0,46	10,1					
			8	кабинет	3,49*5,30-0,3*0,3	18,4					
			9	умывальная	1,56*1,47		2,3				
			10	умывальная	1,46*1,15-0,20*0,40		1,6				
			11	архив	1,72*1,18		2,0				
			12	туалет	1,19*1,72		2,0				
			13	коридор	9,37*1,24-0,25*0,05		11,6				
			14	коридор	5,80*1,27		7,4				
					Итого по 3 этажу:	79,0	54,6			133,6	
4			1	кабинет	3,65*5,15-0,5*0,35-2,08*0,70	17,2					
			2	кабинет	5,75*2,0-0,35*0,40	11,4					
			3	санузел	2,50*1,90		4,8				
			4	коридор	5,05*3,07-2,60*2,0-0,25*0,3		10,2				
			5	кабинет	5,25*3,85-0,40*2,85	19,1					
			6	коридор	8,55*1,29+3,20*3,55		22,4				
			7	лестничная	5,65*2,88		16,3				
			8	кабинет	3,28*2,80-1,89*0,55-0,5*0,8	7,7					
			9	кабинет	3,49*5,45-0,53*2,95-0,57*0,20	17,3					
			10	санузел	2,74*1,29-0,25*0,50		3,4				
			11	коридор	2,76*1,61-0,55*0,95		3,9				
					Итого по 4 этажу:	72,7	61,0			133,7	
			1	венткамера	5,04*5,46-0,33*0,6-0,33*0,36		27,2				2,75
			2	коридор	5,42*1,42-0,52*0,52-0,33*0,47		7,3				
			3	венткамера	2,50*15,51		38,8				2,65
					Итого по венткамерам:		73,3			73,3	
					Всего по зданию:	1508,5	1304,0			2812,5	

Схема 2

Ситуационная схема



СГМУП "Бюро технической инвентаризации"			
Лист №1	Ситуационная схема ул. 50 лет ВЛКСМ 1 А г. Сургут		М1:500
Дата	Исполнитель	Фамилия, имя, отчество	Подпись
16.11.2012	инженер	Панова М.В.	<i>[Signature]</i>
13.11.2012	инженер	Кузнецова О.Ю.	<i>[Signature]</i>

